

Ciągnik Ursus C-330


widelec 77

Drażki kierownicze

Do ciągnika Ursus C-330 wprowadzono na części zamienne nowe drażki kierownicze o zmienionej konstrukcji. Są one wykonane z trzech części: rury oraz z dwóch końcówek z wykonanym gwintem prawym i lewym $M16 \times 1,5$.

Długość nowo wprowadzonego drażka nie uległa zmianie i wynosi 933 mm.

Do ciągnika Ursus C-330 będą dostarczane na części zamienne nowe drażki 0042/28-212/0 (rys. 1), zamiast drażków nr 0050/01-629/3. Tę samą zmianę konstrukcji drażków kierowni-



RYS. 1. Drażek kierowniczy 0042/28-212/0: 1 — rura 0050/18-061/0, 2 — końcówka 0050/18-062/0, szt. 2

Końcówki te są przyspawane oraz zawalcowane do rury środkowej.

Przedzmiannowe drażki kierownicze wykonane były z rury 22×5-Dzn-F-35 PN-68/H-74240.


czych na części zamienne wprowadzono również do ciągników Ursus C-325 i C-328. Oznaczenia katalogowe drażków do tych ciągników nie uległy zmianie.

Układ rozrządczy

W ciągniku Ursus C-330 od nr silnika 237000 zmieniona została tulejka koła zębatego pośredniego.

Dotychczas stosowana tulejka brązowa o nr katalogowym 0050/00-211/0 zastąpiona została tulejką zwinaną z taśmy stalowej, pokrytej warstwą brązu, o nr katalogowym 0050/00-660/0.

Nowa tulejka jest całkowicie zamienna z tulejką przedzmiannową i zunifikowana pod względem średnicy zewnętrznej z tulejką zwinaną główki korbowału 0050/00-173/0. Otwór w kole zębatym pośrednim 0050/00-206/0, jak również sposób montażu tulejki nie uległy zmianie. Unifikacja tych tulejek pozwala, w razie potrzeby, zastosować do koła zębatego pośredniego tulejkę główki korbowału, którą po wciśnięciu, trzeba obciąć na odpowiedni wymiar i rozwiertić.



RYS. 1. Koło zębate pośrednie kpl. 0042/04-011/: 1 — koło zębate 0050/00-206/0, 2 — tulejka koła zębatego 0050/00-660/0

Ciągnik Ursus C-385

Sprzęgło wałka odbioru mocy

Od ciągnika nr 15150 wprowadzono zmianę w konstrukcji sprzęgła wałka odbioru mocy, w celu łagodnego włączania sprzęgła przy współpracy z maszynami rolniczymi.

W miejsce tłoka nr 0080.153.245 i tłoka nr 0080.153.057, produkowanego na części zamienne, wprowadzono tłok nr katalogowy 0080.153.121, sprężynę talerzową nr katalogowy 0080.153.122 i tarczę oporową nr katalogowy 0080.153.123.

Tłok pozmianowy jest krótszy o 8,5 mm od tłoka przedmianowego oraz ma inne ukształtowanie powierzchni współpracującej ze sprężyną talerzową. Wymiary tłoka oraz zmienioną konstrukcję sprzęgła wałka odbioru mocy pokazano na rysunku 1.

Łagodniejsze włączanie sprzęgła uzyskano przez zamontowanie, pomiędzy tłokiem a tarczami sprzęgła, sprężyny talerzowej nr katalogowy 0080.153.122 i tarczy oporowej nr katalogowy 0080.153.123.


Tłok nie styka się bezpośrednio z tarczami sprzęgła, a część siły przekazuje na odkształcanie sprężyny talerzowej.

Przy zastosowaniu nowego rozwiązania, uzyskano luz między tarczą oporową nr katalogowy 0080.153.123 a tarczami sprzęgła wynoszący 1,3 mm.

Jednocześnie wprowadzono dodatkowo dwie tarcze zewnętrzne I, nr katalogowy 0080.153.065, oraz jedną tarczę wewnętrzną, nr katalogowy 0080.153.010, w miejsce jednej tarczy zewnętrznej II, nr katalogowy 0080.153.066.

W nowym rozwiązaniu sprzęgła wałka odbioru mocy, liczby części, wchodzących w ten podzespół, są następujące:

- tarcza wewnętrzna, nr katalogowy 0080.153.010 — szt. 5;
- tarcza zewnętrzna I, nr katalogowy 0080.153.065 — szt. 5;
- tarcza zewnętrzna II, nr katalogowy 0080.153.066 — szt. 1.



RYS. 1. Sprzęgło wałka odbioru mocy 0080.153.059: 1 — korpus sprzęgła kpl 0080.153.140, 2 — tarcza zewnętrzna I 0080.153.065, 3 — pierścień osadzący sprężynujący 170w PN-63/M-8511i 54/62-053/9, 4 — tarcza zewnętrzna II 0080.153.066, 5 — tarcza wewnętrzna 0080.153.010, 6 — tarcza oporowa 0080.153.123, 7 — sprężyna 0080.153.122, 8 — tłok sprzęgła 0080.153.121

Podczas montażu trzeba uważać, aby lewe spirale tarczy wewnętrznej, nr katalogowy 0080.153.010, były od strony tłoka, nr katalogowy 0080.153.121.

Po zamontowaniu sprzęgła w zespole, bicie końcówki wałka odbioru mocy powinno wynosić maksimum 0,36 mm.

Tłok nr katalogowy 0080.153.245 i tłok nr katalogowy 0080.153.057 nie będą produkowane na części zamienne. Na części zamienne trzeba zamawiać tłok nr katalogowy 0080.153.121,

sprężynę talerzową nr katalogowy 0080.153.122, a ponadto tarczę oporową nr katalogowy 0080.153.123.

Części te są całkowicie zamienne z przedmianowanymi tłokami.

W ciągnikach Ursus C-385 do nr 15149 w sprzęgle wałka odbioru mocy trzeba montować pięć tarcz wewnętrznych nr katalogowy 0080.153.010, pięć tarcz zewnętrznych I nr katalogowy 0080.153.065 oraz jedną tarczę zewnętrzną II nr katalogowy 0080.153.066.

Układ korbowy

W celu zapewnienia właściwego zamocowania koła pasowego 0080.003.074 na wale korbowym, określono moment dokręcenia nakrętki

mocującej koło pasowe 0054/23-152/4. Moment dokręcenia nakrętki mocującej wynosi 25---30 kGm.


Ciągnik Ursus C-355

widelec77


Układ smarowania

Jak już podawaliśmy w informatorze nr 5/86 z lipca 1975 r., od numeru silnika 228250 wprowadzony został w układzie smarowania silnika filtr oleju pełnoprzepływowy puszkowy PP-8.4, w miejsce odśrodkowego. Celem zachowania jak najdalej idącej zamienności, pozostawiono niezmienioną pompę olejową (rys. 1), zmieniając tylko w niewielkim stopniu konstrukcję zaworu i jego regulację. Pozostawienie pompy o niezmienionym wydatku oleju wpłynęło na zmianę warunków pracy zaworu


przelewowego, gdyż część oleju, która przed zmianą była kierowana do napędu wirnika w filtrze odśrodkowym, obecnie przepływa przez zawór pompy. Spowodowało to wystąpienie w niektórych ciągnikach Ursus C-355 zbyt głośnej pracy zaworu przelewowego, objawiającego się na zewnątrz głośną pracą filtru puszkowego. W celu wyeliminowania tego zjawiska, wprowadzona została zmiana, polegająca na odciążeniu zaworu przelewowego pompy. W tym celu zmieniony został łącznik 0050/60-703/0



RYS. 1. Pompa olejowa 0046/60-702/1: 1 — łącznik 0050/60-703/1, 2 — przewód tłoczny 0046/60-704/0



RYS. 2. Łącznik przedmianowy 0050/60-703/0



RYS. 3. Łącznik pozmianowy 0050/60-703/1

(rys. 2) mocujący przewód tłoczący pompy olejowej 0046/60-704/0 na łącznik 0050/60-703/1 (rys. 3), różniący się od przedmianowego otworkiem ϕ 2,6 mm wywierconym w łbie. Otworkiem tym przepływa nadmiar oleju, który odciąża układ.

Po wprowadzeniu wymienionej zmiany, uległy zmianie wartości ciśnień oleju w magistrali olejowej silnika. Obecnie przy 550 obr./min. ciśnienie powinno wynosić minimum 1,5 kG/cm², a przy 2 000 obr./min. — 4,0 do 5,5 kG/cm².

W celu usunięcia, na żądanie użytkowników,

zjawiska zbyt głośnej pracy zaworu przelewowego, które może wystąpić w ciągnikach o numerach silników od 228250 do 238223, trzeba wykonać następujące czynności:

- spuścić olej z silnika;
- odkręcić miskę oleju;
- wykręcić łącznik 0050/60-703/0 z pompy olejowej;
- przewiercić łeb łącznika wiertłem ϕ 2,6, usuwając zadziory;
- zmontować całość w kolejności odwrotnej od demontażu.

widelec77

Spis tematów informatora ZPC „Ursus” za rok 1975

Temat	Nr in- forma- tora	Data	Nr „Mecha- nizacji Rolnictwa”	Temat	Nr in- forma- tora	Data	Nr „Mecha- nizacji Rolnictwa”
Ciągnik Ursus C-330				Gniazda zaworowe na- prawcze w głowicy sil- nika S-4002	5(86)	VII 1975 r.	13(421)
Układ korbowy i kadłub silnika	1(82)	II 1975 r.	3(411)	Sworzeń osi	5(86)	VII 1975 r.	13(421)
Oznaczenie klas własno- ści śrub, wkrętów i na- krętek	2(83)	III 1975 r.	5—6(413—414)	Układ smarowania silni- ka S-4002	5(86)	VII 1975 r.	13(421)
Obciążniki kół tylnych	2(83)	III 1975 r.	5—6(413—414)	Ciągnik Ursus C-355M	6(87)	VIII 1975 r.	16(424)
Kranik spustu wody sil- nika S-312 C	2(83)	III 1975 r.	5—6(413—414)	Układ smarowania	6(87)	VIII 1975 r.	16(424)
Pompa wodna	3(84)	IV 1975 r.	9(417)	Przekładnia napędu lic- znika motogodzin	6(87)	VIII 1975 r.	16(424)
Wprowadzenie obciążni- ków osi przedniej	3(84)	IV 1975 r.	9(417)	Zmiana lamp tylnych i przednich	7(88)	IX 1975 r.	18(426)
Gniazda zaworowe na- prawcze w głowicy sil- nika	4(85)	VI 1975 r.	11(419)	Sworzenie zwrotnic	7(88)	IX 1975 r.	18(426)
Układ olejenia	4(85)	VI 1975 r.	11(419)	Zmiana licznika motogo- dzin	7(88)	IX 1975 r.	18(426)
Filtr pełnego przepływu 0042/07-200/0	5(86)	VII 1975 r.	13(421)	Skrzynka bezpieczników	7(88)	IX 1975 r.	18(426)
Kranik paliwa 0050/55-211/0	6(87)	VIII 1975 r.	16(424)	Zmiana rozrusznika	7(88)	IX 1975 r.	18(426)
Tablica rozdzielcza	6(87)	VIII 1975 r.	16(424)	Wałek przekątnika	8(89)	X 1975 r.	20(428)
Sworzenie zwrotnic	7(88)	IX 1975 r.	18(426)	Nakrętka regulacyjna i zabezpieczenie w me- chanizmie przekładni głównej	8(89)	X 1975 r.	20(428)
Zbiornik paliwa do cią- gnika Ursus C-328 i C-330	8(89)	X 1975 r.	20(428)	Zaczep wahliwy ciągnika	8(89)	X 1975 r.	20(428)
Układ rozrządczy	9(90)	XII 1975 r.	23(431)	Pompa hamulców hydra- ulicznych z wyrówny- waczem	8(89)	X 1975 r.	20(428)
Drażki kierownicze	9(90)	XII 1975 r.	23(431)	Układ smarowania	9(90)	XII 1975 r.	23(431)
Ciągnik Ursus C-335 i C-355M				Ciągnik Ursus C-385			
Układ korbowy i kadłub silnika	1(82)	II 1975 r.	3(411)	Kadłub silnika — nowa uszczelka	1(82)	II 1975 r.	3(411)
Skrzynka bezpieczników	1(82)	II 1975 r.	3(411)	Kadłub silnika — nowy korek wlewu oleju	1(82)	II 1975 r.	3(411)
Oznaczenie klas własno- ści śrub, wkrętów i na- krętek	2(83)	III 1975 r.	5—6(413—414)	Układ korbowy	1(82)	II 1975 r.	3(411)
Obciążniki kół tylnych	2(83)	III 1975 r.	5—6(413—414)	Instalacja paliwowa	1(82)	II 1975 r.	3(411)
Wykaz części i komple- tów o wymiarach na- prawczych do silników Ursus S-4001 i S-4002	2(83)	III 1975 r.	5—6(413—414)	Oznaczenie klas własno- ści śrub, wkrętów i na- krętek	2(83)	III 1975 r.	5—6(413—414)
Wspornik prądnic w sil- nikach S-4001 i S-4002	3(84)	IV 1975 r.	9(417)	Wałek rozrządu	3(84)	IV 1975 r.	9(417)
Zmienione łożyskowanie wałków w zespole 0046/61-900/0 i 0046/42-500/0	4(84)	IV 1975 r.	11(419)	Sprzęgło	3(84)	IV 1975 r.	9(417)
				Mocowanie chłodnicy wody	3(84)	IV 1975 r.	9(417)
				Pierścień osadczy	6(87)	VIII 1975 r.	16(424)
				Sposób dokręcania śrub dźwigienek sprzęgła	7(88)	IX 1975 r.	18(426)
				Układ korbowy	9(90)	XII 1975 r.	23(431)
				Sprzęgło odbioru mocy ciągnika	9(90)	XII 1975 r.	23(431)